



注：当1、3、5闭合，4断开时，输入400V电压。当1、3断开，2、4、5闭合时，输入230V电压

种类	规格	种类	规格
K1电压转换开关	690V/20A	LD1电源指示灯	400V 1mA
LD2过热指示灯	400V 1mA	K2过热保护器	400V/48A/118°C; 5°C
M冷却风扇	230V 38W		原边线径Φ2.45
C电容	630V 1.4μF	B变压器	副边线径4X6

## BX1-250CK (K=1、2) 电焊机电气原理图